

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ  
**Государственное бюджетное учреждение  
дополнительного образования города Москвы  
«Детская музыкально-хоровая школа № 106»  
(ГБУДО г. Москвы «ДМХШ № 106»)**

Долгопрудная ул., д. 10А, г. Москва, 127411  
Телефон: (495) 485-25-73, факс(495) 485-25-71  
E-mail: [dmsh106@culture.mos.ru](mailto:dmsh106@culture.mos.ru)  
ОКПО 46856054, ОГРН 1037739538121, ИНН/КПП 7713140839/771301001

03.09.2020

№ МХ-106-2-02-88/20

В Территориальный отдел Управления  
Федеральной службы по надзору в сфере  
прав потребителей и благополучия  
человека по городу Москве в САО  
города Москвы  
В.В. ТАРАСОВОЙ

территориальный отдел  
управления

федеральной службы по надзору в сфере  
защиты прав потребителей и благополучия человека по

городу Москве

в северном административном округе

города Москвы

125172, ул. Адмирала Макарова, д. 10

04.09.2020

Уважаемая Вера Владимировна!

В дополнение к письму от 27.07.2020 № МХ-106-2-02-79/20 и в ответ на Ваше письмо № 526-11244 от 04.08.2020 сообщаем, что определить дату завершения капитального ремонта в здании ГБУДО города Москвы «ДМХШ № 106» по адресу: ул. Долгопрудная, д. 10А на данный момент не представляется возможным. В связи с этим ходатайствуем о продлении срока устранения замечаний, указанных в Предписании № 01-26-00158 от 23.12.2019 года до окончания ремонтных работ.

Доводим до Вашего сведения, что ГБУДО города Москвы «ДМХШ № 106» обеспечено проведение капитального ремонта здания в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14, в том числе предусмотрены следующие виды работ:

1. Ремонт кровли (в том числе, исключение протечки) – работы закончены;
2. Замена коммуникаций, электропроводки, светильников – работы ведутся;
3. Установка и обеспечение эффективной работы систем приточно-вытяжной вентиляции – ведутся работы по установке;
4. Внутренняя отделка помещений – ведутся работы;
5. Разделение санузлов для учащихся на всех этажах, оборудование кабин – предусмотрено, работы ведутся;
6. Соблюдение норм площади на 1 обучающегося в учебных кабинетах (не менее 2 кв. м.) – работы закончены;
7. Обеспечение грызунонепроницаемости помещений: восстановление целостности плиточного покрытия пола в подвальном помещении, оборудование стяжки пола, обеспечение герметизации металлической сеткой места прохода коммуникаций в перекрытиях, стенах, отверстиях входа вентиляции – работы ведутся.

По окончании ремонтных работ в рамках производственного контроля школа проведет и предоставит результаты лабораторно-инструментальных исследований.

Гарантируем, что до окончания ремонтных работ и лабораторных исследований, дети в школу допущены не будут.

Приложение: фотографии на 9 л. в 1 экз.

И.о. директора



И.В. Валова

